Калибровка весов «Батискафнерж»
(1,5-30 кг)

Отвернуть с нижней стороны весов 2 винта с левой стороны. Открыть крышку переключателя режима калибровки. Переключить его в противоположное положение. Включить весы. После прохождения теста на индикаторе высветятся нули. Нажать кнопку **ТАРА** и удерживать её в течение 3-х секунд. На дисплее загорится **CAL** и через секунду автоматически появятся **- 0.000**. Нажмите кнопу **ТАРА**. На индикаторе будет моргать значение **НПВ**. Установите на весы указанный вес и нажмите кнопку **ТАРА**. Индикатор покажет **cAEnd**, а через секунду автоматически высветится установочный вес. Калибровка завершена. Уберите с весов груз. Прибор готов к работе.

Дополнительная информация:

Весы особозащищенные настольные