

Калибровка весов Футбол 2018

- Установить джампер на материнскую плату и включить весы
- Провести калибровку:
 - При включенных весах, нажмите кнопку [T]. на дисплеи цены отобразится «0».
 - Введите 1 нажмите [T], на дисплее цены отобразится «2».
 - Поставьте калибровочный вес на платформу не менее 2/3 от МАХ весов, нажмите [T].
 - Введите значение калибровочного веса к примеру (10000), нажмите [T].
 - Введите наибольший предел взвешивания (6000, 15000 или 30000), нажмите [T].
 - Введите дискрету (1,2 или 5), нажмите [T]. Весы в режиме взвешивания.

После калибровки снять джампер с платы.